



# Certificato di Registrazione

Questo documento certifica che il sistema di gestione per la sicurezza di

## BOLLITA COSTRUZIONI SOC. COOP.

VIA REGIO TRATTURO, ZONA P.I.P., SNC - FRAZIONE  
SCALO - 75020 NOVA SIRI (MT), ITALY.

È conforme alla norma

**EN ISO 45001:2023**

Per i seguenti settori di attività:

**COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE E  
MANUTENZIONE DI EDIFICI CIVILI.**

**EA Code: 28**

**O-3499**  
Certificato n°

**Sep. 27, 2025**  
Data del presente certificato

**Sep. 26, 2026**  
\*Scadenza dell' audit

**Sep. 27, 2025**  
Data iniziale di Registrazione

**Sep. 26, 2028**  
Scadenza del certificato

  
Amministratore Delegato



**TRANSPACIFIC CERTIFICATIONS LIMITED**

Sitoweb: [www.tclcertifications.com](http://www.tclcertifications.com) Email: [info@tclcertifications.com](mailto:info@tclcertifications.com)

Accreditamento da parte del sistema di convalida congiunto di Australia e Nuova Zelanda (Accreditamento No. E3560506IN)  
4 Phipps Close. DEakin, ACT 2600, Australia

[http:// www.jas.anz.org/our-directory/certificate-organizations](http://www.jas.anz.org/our-directory/certificate-organizations)

Questo certificato è valido solamente se è disponibile sul sito TCL all' indirizzo <http://tclcertifications.com/client-register/>.

La registrazione del certificato resta di proprietà di TCL e deve essere immediatamente restituita su richiesta.

\*In caso di Sorveglianza/Audit di Ricertificazione non può essere condotta entro o prima della data specificata; Il certificato deve essere sospeso/ritirato

Version 1.01